



# GMINA RUDNA

59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail [rudna@rudna.pl](mailto:rudna@rudna.pl) <http://www.rudna.pl>

Rudna, dnia 2018-01-10

SI. 271.B-019.49.2017/2018

## WYJAŚNIENIA

### Dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Adaptacja budynku w m. Górzyn na lokale mieszkalne”

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zapytania:

1. Na rysunku A.6 PRZEKRÓJ, wskazane są warstwy dachów.  
Brak w przedmiarach poz. dotyczącej płyty OSB na dachu płaski, brak poz. dotyczącej docieplenie z wełny mineralnej między rusztem wsporczym, brak pozycji dot. sufitów podwieszanych z płyt G-K, brak poz. dot. prac malarskich.  
Proszę o wyjaśnienie czy podany zakres podlega wycenieniu? Jeśli tak, proszę podać ilości.
2. Na rysunku A.6 PRZEKRÓJ, podano warstwy dachu na budynku parterowym (papa termozgrzewalna, gładź cementowa, styropian + warstwa spadkowa, folia PE. Brak pozycji w przedmiarach. Czy zakres podlega wycenieniu? Jeśli tak, proszę podać ilości.
3. Na rysunku A.6 PRZEKRÓJ, podano gr. docieplenia ścian 15 cm. Z jednej strony budynek od wys. 1-piętra należy ocieplić grubszą warstwą styropianu. Proszę o podanie grubości warstwy docieplenia oraz ilości m<sup>2</sup>.
4. Proszę o informację, czy podany w przedmiarach zakres prac zawiera docieplenie murków ogniowych pionowe i poziome pod obróbki blacharskie.

### Wyjaśniam:

Zamawiający załącza przedmiar zamienny na roboty budowlane stanowiący załącznik do niniejszego wyjaśnienia, uwzględniający ww. zapytania, ponadto wyjaśniam:

1. Płyta OSB na dachu płaskim zawierają się w poz. 63.
2. Ocieplenie z wełny mineralnej jest w poz. 58.
3. Podbitka z płyt G-K i ich malowanie jest w poz. 97 i 108 nowego przedmiaru.
4. Dach płaski nad parterem: w poz. 59, 60, 61, 65 nowego przedmiaru.
5. Dodatkowe ocieplenie styropianem ścian (elewacji) oraz ścianek attykowych – w poz. 85 nowego przedmiaru.
6. Ocieplenie poziome ścianek attykowych styropianem nie jest wymagane.

Z up. Wójta  
mgr Andrzej Bobrek  
SEKRETARZ GMINY