

**Zbiornik nr 2 Wądroże
(dz. nr 236)**

Fot.1 Widok na zbiornika



Fot. 2. Widok na zbiornik



Fot. 3. Uszkodzona skarpa zbiornika



Fot. 4. Uszkodzona skarpa zbiornika



Fot. 5. Mnich spustowy MNm-4



Fot. 6. Wlot do zbiornika

