

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zbiornik Naroczyce (dz. nr 135)

Fot. 1. Widok na zbiornik



Fot. 2. Widok na zbiornik



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3. Mnich spustowy MNm-4



Fot. 4. Siatka ogrodzeniowa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 5. Uszkodzone przęsło siatki ogrodzeniowej



Fot. 6. Ogrodzenie



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 7. Płyty betonowe



Fot. 8. Ujęcie przeciwpożarowe Up-1

